



VET03













































VET03

A1 8 x 35 mm x20 	E1 15 x 12 mm x20 	E0 x20 
F1 6 x 34 mm x20 	M x1 	O2 x8 





VET03







1	680	680	16	x1	1/1
2	420	84	16	x2	1/1
3	420	100	16	x2	1/1
4	420	84	16	x2	1/1
5	420	100	16	x2	1/1
6	642	642	16	x1	1/1



F1
E1
F1
E1


1
F1
F1
=
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
1



E1
A1
E1
A1
E1
A1
E1
A1
6


2


A1
E1
F1
F1
F1
x2
5
O2



A1
E1
F1
F1
F1
x2
3
O2


3



A1
E1
E1
A1
E1
A1
x2
4
O2


A1
E1
x2
A1
E1
A1
E1
2
O2


4



x2
4
5


x2
2
3



E1
E1
E0


5






6








7















60°C
BZ